



Pianta - materico



Pianta - degrado

- LEGENDA MATERIALI
- Intonaco decorato
 - Intonaco a base cementizia

- LEGENDA DEGRADI
- Stuccature incongrue



progettista:				
		CESANASTUDIOARCH ARCHITETTI ASSOCIATI 20129 Milano IT - Via Giuseppe Piotti De' Bianchi, 10 Office +39 02 70004361 +39 02 70004366 studio.csarch@piotti10.it - www.piotti10.it		
TAV.		rapp.: 1:50-1:1000		RILIEVO MATERICO E DEL DEGRADO
PE STATO DI FATTO		data: 29/03/2016		
2.01				
Tecnico:				
Richiedente:				
2019 Aggiornamento				
Data: Red. Ver. RC:				
Impresa:				
Descrizione Commessa:				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO				
LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE E DELLE FACCIATE INTERNE, ESTERNE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ALLA BRUGHIERA IN BAREGGIO				
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - A.F. 2019 - I 190/2014 - € 80.000 - D.M. 04/06/2019				
Titolo Elaborato:				
ANALISI MATERICA E MAPPATURA DEI DEGRADI PIANTE				
PARROCCHIE "SS NAZARO E CELSO" E "MADONNA PELLEGRINA" piazza Cavour, 37 - 20010 Bareggio (MI)				
File:				N. Elab./Tot.:
BRG_M_D_I-2016 AGG 2019.DWG				