




Prospetto Est



Prospetto Sud




Prospetto Ovest



Prospetto Nord

LEGENDA DEGRADI

- Distacco
- Erosione
- Erosione giunti di malta
- Esfoliazione
- Fessurazione
- Macchia
- Mancanza
- Patina
- Vegetazione infestante



progettista:		 CESANASTUDIOARCHITETTI ASSOCIATI 20129 Milano IT - Via Giuseppe Pelli De' Bianchi, 10 Office: +39 02 70004361 +39 02 70004366 studio.csarch@plotti10.it - www.plotti10.it			
TAV.	PE	rapp.: 1:50	2.04		
STATO DI FATTO		data: 29/03/2016	RILIEVO DEL DEGRADO		
Tecnico:					
Richiedente:					
Impresa:		Descrizione Commessa: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE E DELLE FACCIATE INTERNE, ESTERNE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ALLA BRUGHIERA IN BAREGGIO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - A.F. 2019 - I. 190/2014 - € 80.000 - D.M. 04/08/2019			
File:		BRG_M_D_I-2016 AGG 2019.DWG			N. Elab./Tot.: